


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		宇加川漁港	
位置図	地番	宇加川地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	30,907,000	円
	護岸の水叩工の沈下、亀裂 係船護岸の傾き、エプロンの沈下、亀裂、石積の開き 船揚場の舗装版の亀裂 泊地の土砂堆積		
被害状況詳細	復旧延長 L = 109.8m 船揚場28 L=6.7m、係船護岸25 L=18.1m、係船護岸24 L=19.2m、 14号護岸 L=11.6m、係船護岸23 L=36.7m、30号護岸 L=17.5m、 泊地35 A=1,500m2		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	復旧済み		
写真	撮影日時	令和7年4月7日→令和7年9月30日	
			