

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		保健センター	
位置図	地番	川島タの38番地	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	96,736,200	円
	震災により停電とならず電気は使用できる状況であった。 発災後、在宅や避難所での生活が難しい要介護の方々を受け入れたが、 ライフライン復旧のめどが立たないため、1月10日以降、新規の受け入れを中止し た。		
被害状況詳細	・罹災証明判定：中規模半壊 ・建物：壁や床の亀裂多数 ・配管設備：至る所で破損し水漏れ及び断水発生 ・空調設備：配管の破損により使用不可		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・建物：復旧済み（令和7年3月復旧） ・配管設備：修繕済み（令和6年6月復旧） ・空調設備：修繕済み（令和6年5月復旧） ・入所者受入：令和6年5月より新規受け入れを再開 ・外構：復旧中		
写真	撮影日時	令和6年1月23日	
	 		