

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水おひさまくらぶ		
位置図	地番	穴水町大町口140-1	
	地理院地図 町立穴水小学校 2.3 △ おひさまくらぶ 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0H0k0l0u0f0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	326,700	円
	・ ガラス割れ ・ 高窓のゆがみ ・ 1/10～3/20までの間、ボランティア団体の拠点として一時使用(学童再開3/25)		
被害状況詳細	・ ガラス割れ 1枚 ・ 高窓のゆがみ 1ヶ所 ・ 外部足場給水漏水 給水管20HIVP管材 土間斫り 2.0*0.5*0.2		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・ ガラス取り換え4/4 ・ 高窓の開閉修理4/12 - 水回り以外の軽微な修繕については、事業受託機関の社協で対応済 ・ 外部足場給水漏水修理業者連絡・契約・見積もり依頼済み		
写真	撮影日時		