

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		平和こども園	
位置図	地番	穴水町川島タ-2	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0r0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	127,600,000	円
	・園舎北側の増設建物の沈下、風除室の損壊 ・上下水道管の損壊多数 ・外構の損壊多数、園庭に続く土手の崩壊による擁壁の倒壊		
被害状況詳細	・玄関前ポーチ土間コンクリート舗装陥没 10m * 8.8m ・北面 風除室土間破損 2,300mm * 2,750mm ・北面 側溝、犬走土間沈下 H = 平均50mm ・外構の損壊多数		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・土間コンクリート舗装陥没部分の舗装完了 (R7.4.中旬) *国の査定 (R7.5.13済み)		
写真	撮影日時	令和7年6月30日	
	R7.4.4 	現在	