

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		神杉保育園	
位置図	地番	穴水町中居ワ26-100	
	地理院地図 		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	8,462,300 → 9,949,500	円
	・ 吊り天井板の剥離、吊り天井部の構造破損 ・ 室内壁に亀裂が多数 ・ 建物の一部擁壁の破損		
被害状況詳細	・ 天井張替え 65.20㎡ ・ 壁張替え 233.84㎡ ・ 外壁工事多数		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	①擁壁工事（L型等）（R7.3.1～R7.5.31完了） ②基礎工事（出雲石直し等）（R7.3.1～R7.5.31完了） ③天井修繕（足場組 天井張替え等）（R7.8.1～R7.9.30完了） ④壁修繕（内装工事：クロス張替え等）（R7.4.1～R7.9.30完了）		
写真	撮影日時	令和7年10月6日	
	  		