


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	ライブカメラ(能登鹿島駅駐車場設置)	
<b>位置図</b>	<b>地番</b>	穴水町字 曾福地内
	 <p>赤い「●」印の箇所</p> <p><small>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0Jh0k0L0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</small></p>	
<b>施設概要 発災当初の 状況</b>	<b>被害額</b>	1,016,400 円
	<p>ライブカメラが設置されているコンクリート柱が根元から揺さぶられ、接地面の地面に割れが生じ、柱が傾いた状態になっている。</p> <p>ライブカメラは、能登鹿島駅駐車場以外にキャッスル真名井、能登中居鋳物館、旧穴水まいもん体験農園観察塔に各1台設置している。キャッスル真名井については建物が大きく損傷しており、現地への立ち寄りも危険な状態であるため、復旧は困難と見込まれる。</p>	
<b>被害状況詳細</b>	<p>【能登鹿島駅駐車場】 コンクリート柱、コンクリート柱に設置している映像配信機器 収容盤が傾いている。配信している映像も傾いている。</p> <p>【能登中居鋳物館】 コンクリート柱に若干の傾きが見られるが修繕を要するか不明</p> <p>【旧穴水まいもん体験農園観察塔】 外観は目立った損傷はないが内部の状態が不明</p> <p>【キャッスル真名井】 復旧困難</p>	
<b>復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)</b>	<p>【能登鹿島駅駐車場】 令和7年3月末復旧完了</p> <p>【能登中居鋳物館】 現時点では修繕不要</p> <p>【旧穴水まいもん体験農園観察塔】 現時点では修繕不要</p> <p>【キャッスル真名井】 復旧困難 → 令和7年3月末 役場庁舎へ移設済み</p>	
<b>写真</b>	<b>撮影日時</b>	令和6年2月9日
	