


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町役場庁舎・地域情報センター		
位置図	地番	穴水町字川島ラの174番地	
	 <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	—	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物周囲の地盤が全体的に沈下し、外構舗装に多数のクラック有り ・上記外構損傷に伴う、埋設配管の損傷 ・建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れ、コンクリート剥離有り ・外壁サッシの破損（開閉不可・隙間発生） ・エレベーター故障 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁クラック多数 ・天井、壁、床内部仕上げ損傷多数 ・構造体コンクリートクラックおよび欠損多数、鉄筋破断箇所あり ・エキスパンションジョイント損傷 ・建具およびガラス破損箇所あり ・埋設配管損傷箇所あり ・外構舗装クラック、陥没箇所多数 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・復旧工事実施設計委託業務契約済み（R7.3.31業務完了） ・役場庁舎災害復旧工事契約済み（R8.3.31完了予定） 		
写真	撮影日時	令和6年5月25日	
	