


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

| 施設等名称 | 穴水おひさまくらぶ | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 位置図 | 地番 | 穴水町大町口140-1 |
| |  <p>地理院地図 20 West 町立穴水小学校 2.3 おひさまくらぶ 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0i0h0k0l0u0f0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p> | |
| 施設概要 発災当初の 状況 | 被害額 | 326,700 円 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス割れ ・ 高窓のゆがみ ・ 1/10～3/20までの間、ボランティア団体の拠点として一時使用(学童再開3/25) | |
| 被害状況詳細 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス割れ 1枚 ・ 高窓のゆがみ 1ヶ所 ・ 外部足場給水漏水 給水管20HIVP管材 土間研り 2.0 * 0.5 * 0.2 | |
| 復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在) | <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス取り換え4/4 ・ 高窓の開閉修理4/12 水回り以外の軽微な修繕については、事業受託機関の社協で対応済 ・ 外部足場給水漏水修理業者連絡・契約・見積もり依頼済み | |
| 写真 | 撮影日時 | |
| | | |