


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	光琳寺保育所		
位置図	地番	穴水町波志借ハ12	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	35,194,500	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・未満児保育室及び3歳児保育室の建っている基礎部分の堀の崩壊 ・当該保育室さらにその奥の遊戯室までが一部傾斜 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・石垣崩落（保育室前）H=2.0m L=14.5m ・石垣崩落（遊戯室前）H=2.5m L=18.5m ・瓦葺ブロック壁クラック及び瓦落下H=1.5m L=22.5m ・遊戯室 床面沈下 A=115㎡ 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・石垣の崩れ部分にブロックとコンクリートで修復済み（工期：R6.5.30～R6.6.30） ・遊戯室床面沈下 コンクリートを流し傾きの修復（工期：R6.8.20～R6.9.30） ・浄化槽の取り換え（工期：R6.8.13～R6.9.13） ・保育室さらにその奥の遊戯室までが一部傾斜（工期：R6.8.28～R6.10.20） ・保育室や遊戯室のクロス張替え（工期：R6.10.22～R6.11.16） 		
写真	撮影日時	令和6年1月30日 → 3月2日 → 11月6日	
	