


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	四季彩々		
位置図	地番	大町チ-41-6	
		 <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pafe&is=pafe&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	被害額	1,457,500	円
	<p>物産館 1棟、公衆便所 1棟 一部損傷あり ※建物自体は一部損壊程度だが、水道復旧の目処が立たないため当面の間は営業を中止</p>		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> 物産館一部損壊、公衆便所使用中止 棟瓦の歪み、看板及び窓ガラス損傷、厨房器具破損、躯体ずれ等 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<p>応急復旧修繕工事：修繕発注済み（工期：令和6年6月21日～8月31日） ※屋根・通路・内部等 看板修繕済み 電気設備修繕済み 屋根・通路・内部修繕済み</p>		
写真	撮影日時	令和6年1月20日	
	