

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	鹿波漁業集落排水施設		
位置図	地番	穴水町字鹿波地内	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	255,000,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・管渠総延長 L=3,171.3m ・処理場 N=1箇所 ・マンホールポンプ場 N=4箇所 ・処理場浄化槽使用不可 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・管路施設復旧延長 L=213.5m ・処理場土木施設 一式 ・処理場機械設備 一式 ・処理場電気設備 一式 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・管路及び処理場調査完了 (R6.6.19) ・処理場浄化槽使用不可のため、仮設浄化槽50人槽×3基を設置し対応 (R6.3.27) ・管路施設及び処理場災害査定完了 (R6.10.9) ・管路施設及び処理場詳細設計契約済み (R6.11.8) 		
写真	撮影日時	令6年4月2日	
			