

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

|                             |   |             |   |
|-----------------------------|---|-------------|---|
| <b>施設等名称</b>                | 新崎漁業集落排水施設  |             |   |
| 位置図                         | 地番  | 穴水町字鹿波地内    |   |
|                             |   |             |   |
| 施設概要<br>発災当初の<br>状況         | 被害額   | 133,000,000 | 円 |
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠総延長 L=1,416.0m</li> <li>・処理場 N=1箇所</li> <li>・マンホールポンプ場 N=2箇所</li> <li>・浄化槽上部スラブ破損</li> </ul>                                    |             |   |
| 被害状況詳細                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路施設復旧延長 L=269.7m</li> <li>・処理場土木施設 一式</li> </ul>   |             |   |
| 復旧状況<br>今後の方針<br>(R8.3.1現在) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通常稼働中</li> <li>・管路施設及び処理場災害査定完了 (R6.10.9)</li> <li>・管路施設及び処理場詳細設計契約済み (R6.11.8)</li> <li>・管路施設及び処理場災害復旧工事契約済み (R7.6.6)</li> </ul> |             |   |
| 写真                          | 撮影日時  | 令6年4月2日     |   |
|                             |   |             |   |