


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	B&Gプール（町営子どもプール含む）		
位置図	<b>地番</b>	穴水町字大町口の19番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	32,792,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通路部分タイルの隆起、陥没</li> <li>・ 管理棟に多数のクラック</li> <li>・ B&amp;Gプールに傾き</li> <li>・ 町営子どもプールの外周フレーム破損</li> </ul>		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ B&amp;Gプールの塗装剥がれ、ひびあり</li> <li>・ 断水</li> </ul>		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町営子どもプールは使用可能</li> <li>・ 断水については応急復旧済</li> <li>・ 水槽のひび割れは補修済み</li> <li>・ 令和7年7月1日から供用再開</li> </ul>		
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年1月21日	
	