

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	B&G海洋センター体育館・武道館		
位置図	地番	穴水町字大町口字200番2	
	位置図		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	66,998,000	円
	施設概要 発災当初の 状況	<ul style="list-style-type: none"> ・正面玄関前崩れ、沈下 ・漏水 ・駐輪場破損 ・一部ガラス割れ ・体育館裏駐車場破損 	
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・外構部の地盤割れ、沈下 ・基礎、外壁のクラック多数 ・窓ガラス破損 ・内部床、壁クラック多数 ・給排水設備の損傷及び漏水（トイレ使用不可） 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・給排水設備：復旧済み（令和7年3月21日完成） 		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
			