

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	のとふれあい文化センター		
位置図	地番	内浦5字28番3	
	<p>地理院地図 GIS Maps</p> <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=std&map=&sp=1&vs=c060J0h0k10u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	未算定	円
	<ul style="list-style-type: none"> 施設：文化ホール、宿泊棟、中央棟、学習棟、プロパン庫、自転車置場、渡り廊下、キャンプ場、テニスコート、駐車場 災害時の状況：敷地内建築物すべてが被災。避難所として利用。 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> 文化ホール：窓ガラス一部破損、天井板一部落下・舞台つりもの破損等 宿泊棟：隣接棟とずれが生じている 中央棟：給排水管破損（中央棟含む全棟）、窓ガラス一部破損等 学習棟：外階段支柱破損、天井板一部落下等 外構：地盤の沈下及びひび割れ 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> 風呂及びトイレの給排水設備は応急復旧済み（文化ホールは未復旧） 補修復旧工事のための設計を行う 		
写真	撮影日時	令和6年2月9日	