

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	穴水町埋蔵文化財センター	
位置図	<b>地番</b>	穴水町大町リ123番地
		
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	3,000,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓ガラスの破損</li> <li>・保管物の散乱</li> </ul>	
被害状況詳細	[一部損壊]	
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓ガラス破損箇所にブルーシート設置</li> <li>・散乱物整頓済み</li> </ul>	
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年1月21日
		