



令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|---|
| 施設等名称 | 能登中居鋳物館 | | |
| 位置図 | 地番 | 中居口110 | |
| |  <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p> | | |
| 施設概要 発災当初の 状況 | 被害額 | 43,000,000 | 円 |
| | <p>施設概要：過去の業績がしのばれる灯籠や喚鐘（かんしょう）、茶釜など鋳物を展示しており、鋳物師に関する古文書を公開 発災時の状況：人的被害は無いが、施設、展示物に多数の被害</p> | | |
| 被害状況詳細 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場亀裂多数／展示物の散乱／合併浄化槽破損（住吉公民館含む） ・ 施設周辺地盤沈下／ロビー及び展示室2に一部雨漏り ・ ガラス一部破損／用具庫扉破損 | | |
| 復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 屋根クラック部の補修及びシート張りによる雨漏り対応 ・ 展示物の応急修繕 ・ 令和7年度に建物の補修工事のための設計を行う | | |
| 写真 | 撮影日時 | | |
| |  | | |