

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	町営フィットネスジム		
位置図	地番	穴水町字川島キ137番地	
	 <p>地理院地図 穴水郵便局 く小学校 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	12,500,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場の隆起、陥没、ひび割れ ・漏水 ・建物内クラック ・マシン一部転倒 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・給湯設備破損・駐車場の隆起、陥没、ひび割れ ・漏水 ・建物内クラック ・マシン一部転倒 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	令和7年度に補修工事を行う		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
			