


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町宮住吉プール		
位置図	地番	比良イの24	
	 <p> <small>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0J0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</small> </p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	1,500,000	円
	プールサイドの沈下によりプールとコンクリート部が不陸している		
被害状況詳細	プールサイドの不陸		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	プールサイドの不陸は業者に確認・見積書を依頼中		
写真	撮影日時	令和6年7月17日	
	