



令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 施設等名称 | 町立穴水中学校 | | |
| 位置図 | 地番 | 大町又の201番地 | |
| | 地理院地図  <small>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0J0h0k0I0u0Tdz0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</small> | | |
| 施設概要 発災当初の 状況 | 被害額 | 100,000,000 | 円 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 敷地内施設：校舎、第一体育館、第二体育館等 災害時の状況：敷地内建築物すべてが被災。 | | |
| 被害状況詳細 | <ul style="list-style-type: none"> 校舎：玄関階段の損傷、受水槽の破損、給水施設の破損等 第一体育館：ピロティの壁のひび割れ、ピロティの柱の損傷等 第二体育館：外壁のひび割れ、窓ガラスの破損等 外構：建物周囲地盤の沈下及びひび割れ | | |
| 復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在) | <ul style="list-style-type: none"> 校舎：受水槽及び給水施設は復旧済み、そのほかは未復旧 第一体育館：未復旧 第二体育館：未復旧 外構：未復旧 | | |
| 写真 | 撮影日時 | 令和6年1月29日 | |
| |  | | |