


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	共同調理場	
位置図	<b>地番</b>	比良イ24
	 <p>地理院地図 GSI Maps</p> <p>町立向洋小学校</p> <p>北 西 東 南</p> <p>国土地理院ウェブサイト (<a href="https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0">https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0</a>) 2025/2/20穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	1,000,000 円
	向洋小学校に隣接の共同調理場が被災	
被害状況詳細	共同調理場内の食器殺菌庫・食器類転倒 ランチスペースとつながるシャッター破損	
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食器殺菌庫：取替済み（令和6年9月22日）</li> <li>・シャッター：修繕済み（令和6年8月28日）</li> </ul>	
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年2月5日
	