


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町消防団拠点施設（7分団）		
位置図	地番		
	 <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g00h0k0i0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	47,000,000（被災時の推定被害額を記載）	円
	<ul style="list-style-type: none"> 対象施設：穴水、志ヶ浦、河内、住吉、鹿波、甲、諸橋分団拠点施設 上記施設すべてが被災。河内、諸橋分団拠点施設は屋根瓦の破損が著しく雨漏りによる建物、車両及び資機材の劣化の要因となる可能性あり。 住吉、諸橋分団車両が破損し。走行時に支障をきたすとともに、塗装の剥離によって車体の劣化を招く可能性あり。 		
被害状況詳細	<p>建物</p> <ul style="list-style-type: none"> 穴水分団：天井、内壁クロス、外構等 志ヶ浦分団：給水管、シャッター、浄化槽外構等 河内分団：浄化槽、屋根瓦、外構等 住吉分団：屋根瓦、シャッター、外構等 鹿波分団：外構 甲分団：給水管、外構、浄化槽 諸橋分団：屋根瓦、シャッター、浄化槽外構等 <p>備品</p> <ul style="list-style-type: none"> 住吉分団：車両（ミラー等） 諸橋分団：車両（赤色灯、ミラー、バンパー等） <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 甲分団拠点施設が時間の経過に伴って地盤沈下が進行し、基礎ごと傾斜している。 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> 志ヶ浦分団：給水管 修繕済（工期：R6年3月29日～3月29日） シャッター 修繕済（工期：R6年11月1日～11月7日） 甲分団：給水管 修繕済（工期：R6年3月29日～3月29日） 河内分団：屋根瓦応急修繕 修繕済（工期：R6年2月28日～2月28日） 住吉分団：車両修繕 修繕済（工期：R6年2月5日～2月6日） 諸橋分団：屋根瓦応急修繕 修繕済（工期：R6年2月17日～2月17日） 車両修繕 修繕済（工期：R6年2月13日～3月11日） <p>今後の事業スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> 建物、外構修繕 (穴水分団、志ヶ浦分団、河内分団、住吉分団、鹿波分団、諸橋分団) 令和8年3月末完了（予定） 浄化槽入替工事 (志ヶ浦分団、河内分団、諸橋分団) 令和8年3月末完了（予定） 建替工事 (甲分団) 令和8年4月発注（予定） 		
写真	撮影日時	2024年1月20日	
	