


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	来迎寺住宅1班		
位置図	<b>地番</b>	穴水町字大町ヨの88番地、大町ヨの110番地	
	地理院地図  <small>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0J0h0K0I0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</small>		
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	3,847,800	円
	13戸		
被害状況詳細	屋根瓦の破損・崩落、水道管破裂、設備一部破損		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	屋根瓦復旧済、水道管復旧済（施越申請済） 災害査定済み。 一部、設備は令和7年度復旧予定。		
写真	<b>撮影日時</b>		
	