


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	来迎寺住宅4班		
位置図	<b>地番</b>	穴水町字大町ヨの171番地、192番地、182番地、185番地2、185番地1	
	位置図	 <p>地理院地図 GSI Maps</p> <p>国土地理院ウェブサイト (<a href="https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0">https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0</a>) 2025/2/20穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	15,000,000	円
	20戸		
被害状況詳細	屋根瓦の破損・崩落、内壁破損、内装破損、温水器破損		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	災害査定済み。 屋根瓦、温水器復旧等復旧済 内壁・内装が一部未完了 R8年度中に復旧完了予定。		
写真	<b>撮影日時</b>		
	