

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		こども家庭センター	
位置図	地番	穴水町川島タ-38	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	165,454	円
	・天板 1 枚破損 ・空調のカバー全部落下 ・空調、水道使えず ・1/2～2/4までの間、医療関係者(DMAT等)が活動拠点としてセンターを一時使用		
被害状況詳細	・天板1枚外れて破損 ・天井のゆがみあり ・クッションマットや床及び渡り廊下等を土足で歩いたため汚れあり 253.76㎡		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	・天板 1 枚取付済み（工期：R6.3.4～R6.3.7） ・天井のゆがみ解消 ・クッションマットや床及び渡り廊下等をクリーニング清掃や消毒済み(R6.2.6)		
写真	撮影日時	令和6年3月4日	
	 		