

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	宇留地住宅		
位置図	地番	穴水町字宇留地口の114番地	
	地理院地図 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0f0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	円	
	3戸		
被害状況詳細	外壁損壊、屋根破損（雨漏り）、床沈下、全壊		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	解体完了（令和 8 年 3 月 3 1 日）		
写真	撮影日時		