

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水駅西住宅	
位置図	地番	穴水町字大町トの60番地1	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	11,099,400	円
	21戸		
被害状況詳細	宅地陥没・隆起・クラック、給湯器破損、排水管破損、内壁破損、内部建具破損		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	災害査定済 復旧完了		
写真	撮影日時		
	 		