


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		天神谷地区 農地・農業用施設	
位置図	地番	天神谷地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	80,573,000	円
	- 排水路ブロック積護岸崩落 - 二次製品用水路のずれ - 農道の亀裂 - 田畦畔の崩落		
被害状況詳細	- 排水路護岸 L=131m - 用水路 L=18m - 農道舗装 L=114m - 田畦畔 L=20m		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	- 令和 6 年6月12日～12月18日災害査定実施 - 排水路護岸のうちL=77mについては工事発注済 - 未発注の工事については令和 7 年度から実施予定		
写真	撮影日時	令和6年5月22日	
			