

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水町消防団拠点施設（7分団）	
位置図	地番		
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0i0h0k0l0u0o0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	47,000,000（被災時の推定被害額を記載）	円
	・対象施設：穴水、志ヶ浦、河内、住吉、鹿波、甲、諸橋分団拠点施設 ・上記施設すべてが被災。河内、諸橋分団拠点施設は屋根瓦の破損が著しく雨漏りによる建物、車両及び資機材の劣化の要因となる可能性あり。 ・住吉、諸橋分団車両が破損し。走行時に支障をきたすとともに、塗装の剥離によって車体の劣化を招く可能性あり。		
被害状況詳細	建物		
	・穴水分団：天井、内壁クロス、外構等 ・志ヶ浦分団：給水管、シャッター、浄化槽外構等 ・河内分団：浄化槽、屋根瓦、外構等 ・住吉分団：屋根瓦、シャッター、外構等 ・鹿波分団：外構 ・甲分団：給水管、外構、浄化槽 ・諸橋分団：屋根瓦、シャッター、浄化槽外構等		
	備品		
	・住吉分団：車両（ミラー等） ・諸橋分団：車両（赤色灯、ミラー、バンパー等）		
	その他		
	・甲分団拠点施設が時間の経過に伴って地盤沈下が進行し、基礎ごと傾斜している。		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	【応急修繕】		
	・志ヶ浦分団：給水管 修繕済（工期：R6年3月29日～3月29日） ・シャッター 修繕済（工期：R6年11月1日～11月7日） ・甲分団：給水管 修繕済（工期：R6年3月29日～3月29日） ・河内分団：屋根瓦応急修繕 修繕済（工期：R6年2月28日～2月28日） ・住吉分団：車両修繕 修繕済（工期：R6年2月5日～2月6日） ・諸橋分団：屋根瓦応急修繕 修繕済（工期：R6年2月17日～2月17日） ・車両修繕 修繕済（工期：R6年2月13日～3月11日）		
	【建物、外構修繕】		
	・穴水分団：完了（工期：R7年11月10日～令和8年3月19日） ・志ヶ浦分団：完了（工期：R7年11月10日～令和8年3月31日） ・河内分団：完了（工期：R8年1月16日～令和8年3月31日） ・住吉分団：完了（工期：R7年11月10日～令和8年3月31日） ・鹿波分団：完了（工期：R8年1月16日～令和8年3月31日） ・諸橋分団：完了（工期：R7年11月10日～令和8年3月31日）		
	【浄化槽入替工事】		
	・志ヶ浦分団：完了（工期：R8年1月16日～令和8年3月31日） ・河内分団：完了（工期：R7年11月10日～令和8年3月31日） ・諸橋分団：完了（工期：R8年1月16日～令和8年3月31日）		
	今後の事業スケジュール		
	【建替工事】		
写真	・現在用地選定中であり、地質調査、設計、建設工事等へと順次移行予定。		
	撮影日時	2024年1月20日	
			